

Số: 2314/KLTT-ĐCKS

Hà Nội, ngày 7 tháng 10 năm 2013

KẾT LUẬN THANH TRA
Về việc chấp hành pháp luật về khoáng sản trong hoạt
động khai thác tại mỏ vàng Minh Lương, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai
của Công ty Cổ phần vàng Lào Cai

Căn cứ quy định tại các Điều 55 và 56 Luật Thanh tra ngày 15 tháng 11 năm 2010;

Xét Báo cáo kết quả thanh tra việc chấp hành pháp luật khoáng sản tại Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam do Đoàn thanh tra theo Quyết định số 160/QĐ-ĐCKS ngày 02 tháng 5 năm 2013 của Tổng Cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản thực hiện đối với mỏ vàng Minh Lương thuộc xã Minh Lương, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai của Công ty Cổ phần vàng Lào Cai;

Tổng cục Địa chất và Khoáng sản kết luận như sau:

I. Việc chấp hành các quy định pháp luật về khoáng sản

1. Kết quả thực hiện

Công ty cổ phần vàng Lào Cai được phép khai thác vàng gốc tại mỏ vàng Minh Lương thuộc xã Minh Lương, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai theo Giấy phép khai thác khoáng sản số 762/GP-BTNMT ngày 26 tháng 4 năm 2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Phương pháp khai thác: hầm lò, diện tích: 112 ha, mức cao khai thác: đến cốt cao + 505m, trữ lượng khai thác: 157.001,7 tấn quặng vàng. Thời hạn khai thác: 5 năm, kể từ ngày ký giấy phép trong đó thời gian xây dựng cơ bản mỏ là 01 năm.

Công ty cổ phần vàng Lào Cai (địa chỉ tại Bản 3, Minh Hạ, xã Minh Lương, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai) hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần mã số doanh nghiệp 5300238161 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai cấp lần đầu ngày 18 tháng 09 năm 2007, thay đổi lần thứ 06 ngày 09 tháng 01 năm 2013, trong đó có ngành nghề khảo sát, thăm dò, khai thác, chế biến gia công, kinh doanh xuất khẩu khoáng sản vàng và các loại khoáng sản khác.

Công ty cổ phần vàng Lào Cai gồm các cổ đông:

Tổng công ty Khoáng sản VINACOMIN:	51%;
Công ty cổ phần Khoáng sản 3:	24%;
Công ty TNHH MTV Khoáng sản BITEXCO:	15%;

Công ty TNHH MTV 86 - Tổng công ty Đông Bắc: 10%.

Công ty đã thực hiện các nội dung chủ yếu sau:

- Cấm các mốc ranh giới khu vực khai thác ngoài thực địa.
- Thiết kế mỏ: Dự án đầu tư khai thác - tuyển và luyện quặng vàng gốc mỏ vàng Minh Lương, Văn Bàn, Lào Cai có thiết kế mỏ được lập tiên độ triển khai dự án. Các hạng mục công trình đang triển khai theo các bản vẽ thi công được phê duyệt gồm: Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình các tuyến đường khu khai thác (VLC-A01 và VLC-A02), Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình mở vỉa khai thông, Điều chỉnh thiết kế công trình mở vỉa khai thông thân quặng 8a1, Biện pháp tổ chức thi công đường lò xuyên vỉa LX81 và lò xuyên vỉa LX82. Hiện tại đang xây dựng cơ bản, chưa có sản lượng khai thác.
- Bổ nhiệm Giám đốc điều hành mỏ, bổ nhiệm chỉ huy nổ mìn có trình độ, năng lực theo quy định.
- Lập Bản đồ hiện trạng cập nhật đến ngày 15 tháng 6 năm 2013 và lập mặt cắt đứng đường lò đang thi công.
- Thuê đất để khai thác khoáng sản. Hàng năm có thực hiện các nghĩa vụ thuế, phí theo quy định. Năm 2012 và 6 tháng đầu năm 2013 có lập báo cáo hoạt động khoáng sản.
- Công ty cổ phần Vàng Lào Cai đã xây dựng và ban hành các văn bản, nội quy liên quan an toàn lao động, thành lập Hội đồng bảo hộ lao động năm 2013, lập sổ theo dõi tai nạn lao động, sổ cấp phát phương tiện bảo vệ công nhân, dụng cụ an toàn năm 2013; đủ điều kiện về phòng cháy chữa cháy, đảm bảo điều kiện an ninh trật tự đối với các kho VLNCN, đủ điều kiện về an ninh trật tự để làm ngành nghề kinh doanh có điều kiện; có giấy phép sử dụng VLNCN.
- Công ty đã ký quỹ bảo vệ môi trường số tiền 1.280.000.000 đồng (tổng số phải ký là 5.120.537.000 đồng).
- Ngày 04 tháng 3 năm 2013, Công ty cổ phần vàng Lào Cai có Báo cáo số 97/BC-VLC về việc khắc phục tồn tại trong hoạt động khai thác mỏ vàng Minh Lương theo Thông báo số 131/TB-ĐCKS ngày 18 tháng 01 năm 2012 của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản. Theo đó đã khắc phục đầy đủ các nội dung.

2. Các vi phạm, tồn tại

2.1. Thiết kế bản vẽ thi công công trình mở vỉa khai thông thân quặng 8a1 chưa sát nội dung Dự án đầu tư, chưa phù hợp với điều kiện thực tế của mỏ.

2.2. Các hộ chiếu nổ mìn đào lò LX81 và LX82 có một số nội dung chưa phù hợp với yêu cầu lập, phê duyệt, thực hiện hộ chiếu nổ mìn theo Thông tư số 26/2012/TT-BCT ngày 21 tháng 9 năm 2012 của Bộ Công Thương (phần sơ đồ lỗ khoan, bảng lý lịch lỗ mìn, sơ đồ nạp thuốc, đấu kíp đánh giá kết quả

thực hiện).

Việc phân công người lập hộ chiếu, duyệt hộ chiếu, chỉ huy nổ mìn chưa phù hợp với yêu cầu thực tế quản lý, sử dụng VLNCN, chưa có quyết định cử làm chỉ huy nổ mìn, chưa được bồi dưỡng nghiệp vụ chỉ huy nổ mìn nhưng đã ký hộ chiếu nổ mìn với cương vị chỉ huy nổ mìn.

Việc lưu giữ hộ chiếu khoan nổ mìn chưa đầy đủ hạng mục tài liệu theo quy định. Phiếu xuất kho VLNCN cho các đợt nổ mìn chưa có đầy đủ chữ ký của những người có trách nhiệm.

2.3. Bản vẽ thiết kế điều chỉnh mở vỉa khai thông khối 8a1 đã được Hội đồng quản trị Công ty cổ phần vàng Lào Cai phê duyệt tại Quyết định số 94/QĐ-HĐQT ngày 01 tháng 6 năm 2013 vẫn chưa hoàn toàn phù hợp với thực tế mỏ, đặc biệt đối với lò LX81.

2.4. Chưa thực hiện đầy đủ thời gian quan trắc môi trường giám sát môi trường định kỳ, cụ thể các quý I, III/2012 và quý I/2013 chưa thực hiện quan trắc môi trường.

2.5. Chưa niêm yết công khai tại địa điểm thực hiện dự án báo cáo tóm tắt nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường và dự án cải tạo, phục hồi môi trường đã được phê duyệt; chưa đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại theo quy định.

2.6. Chưa gửi hồ sơ thiết kế mỏ điều chỉnh và Quyết định phê duyệt cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định.

II. Yêu cầu khắc phục và hình thức xử lý

1. Hoàn thành việc lập, phê duyệt thiết kế mỏ, nộp hồ sơ thiết kế mỏ và quyết định phê duyệt cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định.

2. Rà soát để điều chỉnh, phê duyệt lại các Thiết kế bản vẽ thi công bảo đảm đúng nội dung Dự án đầu tư, phù hợp với điều kiện thực tế của mỏ.

3. Lập, phê duyệt, thực hiện hộ chiếu nổ mìn theo đúng quy định Thông tư số 26/2012/TT-BCT ngày 21 tháng 9 năm 2012 của Bộ Công Thương.

Thực hiện nghiêm các quy định về người lập hộ chiếu, duyệt hộ chiếu, chỉ huy nổ mìn; ghi đầy đủ các nội dung, chữ ký của người có trách nhiệm trong hộ chiếu khoan nổ mìn và phiếu xuất kho VLNCN các đợt nổ.

4. Thực hiện đầy đủ tần suất, thời gian quan trắc giám sát môi trường theo đúng cam kết trong báo cáo ĐTM.

5. Niêm yết công khai tại địa điểm thực hiện dự án báo cáo tóm tắt nội

dung báo cáo ĐTM và dự án cải tạo, phục hồi môi trường đã được phê duyệt; lập sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại theo quy định.

Trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày ký Kết luận thanh tra này, Công ty phải hoàn thành các nội dung nêu trên và báo cáo bằng văn bản kết quả thực hiện về Tổng cục Địa chất và Khoáng sản, Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai. Trường hợp Công ty không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản sẽ đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật./.

Nơi nhận:

- Thứ trưởng Chu Phạm Ngọc Hiền (để b/c);
- Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc
- UBND tỉnh Lào Cai;
- Sở TN & MT tỉnh Lào Cai;
- Thanh tra Bộ TN&MT;
- Công ty cổ phần Vàng Lào Cai (để t/hiện);
- Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam;
- Lưu VP, KSHĐKS.

TỔNG CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Văn Thuấn

